

SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via Bianchiotti
N. CIVICO	
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	C



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	
CONSERVATO	
IN RESTAURO	
RECENTE	●

FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
Verzino S0515-G40Y	Biancastro S0804-Y39R	Verdone S7010-g10Y	Infissi Bianchi S0603-Y20R	Zoccolo in Diorite S4000-N



SCHEMA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Piazza Ponzetto
N. CIVICO	10-12-14
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	C



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	
CONSERVATO	●
IN RESTAURO	
RECENTE	


FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
P.T. S2010-Y20R		Porta S0510-Y30R	Serramenti Piano I S1010-Y30R	Davanzali in serizzo
P.I. S1030-Y20R		Serramenti Piano t. allum. S0505-Y10R	Persiane piano I S0505-Y10R	Soglie in serizzo
P.II S0560-Y30R		Cancello RAL 1001	Avvolgibili piano II S2030-Y40R	
		Ringhiere bianche		



SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Piazza Ponzetto
N. CIVICO	6
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	A



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	
CONSERVATO	●
IN RESTAURO	
RECENTE	


FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
Cemento		Serramenti in alluminio d'orato Avvolgibili Piano T. in ferro zincato Avvolgibili Piano I S2050-Y30R		Soglie e davanzali in travertino Zoccolo in luserna



SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Piazza Ponzetto
N. CIVICO	4-8
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	B



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	●
CONSERVATO	
IN RESTAURO	
RECENTE	


FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
S2010-Y70R		Ringhiere RAL 8002 Serramenti in alluminio d'orato Cancello RAL 8025 RAL 1015	Porta S1010-Y60R Larice serram. Piani I e II	Zoccolo in luserna Davanzali in serizzo



SCHEMA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Piazza Ponzetto
N. CIVICO	2
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	A



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	
CONSERVATO	●
IN RESTAURO	
RECENTE	


FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
		Ringhiere RAL 8002 Serramenti in alluminio RAL7004 Cannello RAL 8046	Avvolgibili RAL 8002 Avvolgibili S0505-Y50R	Zoccolo e davanzali in serizzo



SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Piazza Ponzetto
N. CIVICO	1
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	C



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	●
CONSERVATO	
IN RESTAURO	
RECENTE	


FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
Travertino	Cornici e ballataoio in intonaco bianco	Ringhiere RAL 8002	Persiane RAL 8001	Travertino
Verde alpi		Serrande RAL 8011		Verde alpi
S0510-Y20R				



SCHEMA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Piazza Ponzetto
N. CIVICO	5
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	A



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	<input checked="" type="radio"/>
CONSERVATO	<input type="radio"/>
IN RESTAURO	<input type="radio"/>
RECENTE	<input type="radio"/>


FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
S0520-Y40R	Zoccolo S2010-Y40R	Ringhiere RAL 8024 Portoncino S5040-Y50R Cancello RAL 8024	Serramenti S5040-Y50R	Gradini in granito



SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Piazza Ponzetto
N. CIVICO	9
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	C



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	
CONSERVATO	●
IN RESTAURO	
RECENTE	


FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
Cemento		Bacheche RAL 7021		



SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Piazza Ponzetto
N. CIVICO	11
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	A



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	●
CONSERVATO	
IN RESTAURO	
RECENTE	

FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
S4020-R50B		Ringhiere e cancello RAL 8007	Serramenti e Persiane RAL 1011	
S2020-R20B				
S1050-Y10R				



SCHEMA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Piazza Ponzetto
N. CIVICO	13
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	B



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	
CONSERVATO	●
IN RESTAURO	
RECENTE	

FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
Bianco S0502-Y	Zoccolo S2005-R40B	Cancello S2030-Y20R S5020-Y30R	Serramenti S3040-Y30R	Davanzali e soglie in serizzo



SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Piazza Ponzetto
N. CIVICO	13
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	B



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	
CONSERVATO	
IN RESTAURO	●
RECENTE	

FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
Bianco	Zoccolo S2005-R40B	Inferriate S5020-Y30R	Porta S6030-Y60R	Davanzali in serizzo
S0502-Y	cornici bianche	Cancello S2030-Y20R S5020-Y30R	Serramenti S3040-Y30R	
S0510-R20B				




SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via Barone
N. CIVICO	8
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	B

STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	
CONSERVATO	●
IN RESTAURO	
RECENTE	




FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
Bianco		RAL 8017 Avvolgibili RAL 8002 Serram allum. d'orato e argentato Ferro zincato	Porta allum. d'orato Serramenti S2030-Y20R Serramenti p.I RAL 8016	Davanzali in granito Zoccolo in serizzo



SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via Barone
N. CIVICO	6
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	B



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	●
CONSERVATO	
IN RESTAURO	
RECENTE	


FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
S0505-Y70R			Porta S5030-G10Y	Zoccolo in serizzo
S2005-Y20R			Serramenti S1020-Y20R	



SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via Barone
N. CIVICO	4
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	C



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	
CONSERVATO	●
IN RESTAURO	
RECENTE	


FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
Bianco		Porta RAL 8022 Serramenti RAL 8017 Cancello RAL 8017	Serramenti RAL 8017	Zoccolo in luserna



SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via Barone
N. CIVICO	2
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	C



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	
CONSERVATO	●
IN RESTAURO	
RECENTE	


FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
S1040-Y10R		Porta RAL 8022 Serramenti RAL 8017 Cancello RAL 8017	Serramenti RAL 2001 Cancello S2005-R90B Cancellotto RAL 8016	Zoccolo in luserna Davanzali in verde alpi



SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via Blanchietti
N. CIVICO	1-3
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	B



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	
CONSERVATO	●
IN RESTAURO	
RECENTE	

FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
Cemento	Mattoni	RAL 8019	RAL 8007	Davanzalo e zoccolo in diorite o senite



SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via Blanchietti
N. CIVICO	Ingresso vicolo s.Rocco 1
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	C



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	
CONSERVATO	
IN RESTAURO	
RECENTE	●

FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
Mattoni	Mattoni	RAL 6011	Serramenti S7020-Y90R	Zoccolo in luserna
S0505-Y10R			Porta S5030-Y30R S3050-Y30R	Davanzali e soglie in serizzo



SCHEMA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via Blanchietti
N. CIVICO	ingresso via Barone 2
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	B



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	●
CONSERVATO	
IN RESTAURO	
RECENTE	

FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
Cemento		RAL 9004 Balconi RAL 6011	S4020-Y30R Larice d'America S4040-Y50R	Davanzali in serizzo Soglie in granito




SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via Bianchiotti
N. CIVICO	7
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	B

STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	<input checked="" type="radio"/>
CONSERVATO	<input type="radio"/>
IN RESTAURO	<input type="radio"/>
RECENTE	<input type="radio"/>



FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
S1020-Y60R	S5020-Y80R	RAL 1015	RAL 1015	Davanzali in diorite o senite
S2040-Y20R	S3010-Y70R Bianco		S1030-Y20R	




SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via Bianchietti
N. CIVICO	
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	B

STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	<input checked="" type="radio"/>
CONSERVATO	<input type="radio"/>
IN RESTAURO	<input type="radio"/>
RECENTE	<input type="radio"/>




FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
Cemento			Serramenti in legno	



SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via Blanchietti	
N. CIVICO		
EPOCA DELL'EDIFICIO		
GRUPPO DI APPARTENENZA	B	



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	
CONSERVATO	●
IN RESTAURO	
RECENTE	

FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
Cemento		RAL 6005	Serramenti in legno	Davanzali in granito




SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via Blanchietti
N. CIVICO	
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	B

STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	
CONSERVATO	●
IN RESTAURO	
RECENTE	




FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
Cemento	Mattoni	RAL 7024	Serramenti in legno	Davanzali in granito



SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via S. G. Bosco
N. CIVICO	ingresso in V. Torino 2
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	C



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	
CONSERVATO	●
IN RESTAURO	
RECENTE	


FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
	Cemento	Infissi S1040-G10Y Serramenti in alluminio ottonato		Serizzo levigato



SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via S. G. Bosco
N. CIVICO	1
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	C



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	<input checked="" type="radio"/>
CONSERVATO	<input type="radio"/>
IN RESTAURO	<input type="radio"/>
RECENTE	<input type="radio"/>

FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
Cemento		Infissi S4010-R90B		Serizzo levigato
Intonaco bianco		Serramenti in alluminio ottonato		




SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via S. G. Bosco
N. CIVICO	3
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	C

STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	●
CONSERVATO	
IN RESTAURO	
RECENTE	



FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
Intonaco Bianco		Cancello S8000-N	Serramenti S8505-Y80R	Davanzali in granito



SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE


INDIRIZZO	Via S. G. Bosco
N. CIVICO	5
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	C

STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	<input checked="" type="radio"/>
CONSERVATO	<input type="radio"/>
IN RESTAURO	<input type="radio"/>
RECENTE	<input type="radio"/>



FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
Cemento a vista			Serramenti legno	



SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via S. G. Bosco
N. CIVICO	2
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	C



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	
CONSERVATO	
IN RESTAURO	
RECENTE	●


FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
S1005-Y80R	S050-R	S7010-Y90R	Serramenti S8505-Y80R Tetto In larice	Davanzali e ballatoio in pietra



SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via S. G. Bosco
N. CIVICO	4
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	C



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	
CONSERVATO	●
IN RESTAURO	
RECENTE	


FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
S1040-Y20R	S0505-R60B zoccolo S2000-N	S7020-Y60R	Persiane S6030-Y70R	Davanzali in serizzo



SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via S. G. Bosco
N. CIVICO	6
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	C



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	<input checked="" type="radio"/>
CONSERVATO	<input type="radio"/>
IN RESTAURO	<input type="radio"/>
RECENTE	<input type="radio"/>


FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
Cemento	Bianche	S2010-R80B	S2010-R80B	



SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via S. G. Bosco
N. CIVICO	
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	C



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	●
CONSERVATO	
IN RESTAURO	
RECENTE	

FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
Cemento		S3010-R80B S2010-R80B		



SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via Bianchiotti
N. CIVICO	18
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	C



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	
CONSERVATO	●
IN RESTAURO	
RECENTE	

FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
S0520-Y30R	Bianche	Cancelli e ringhiere S100N	Bianco	Davanzali e soglie in luserna



SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via Blanchietti
N. CIVICO	14
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	C



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	
CONSERVATO	●
IN RESTAURO	
RECENTE	


FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
S0520-Y10R		Cancello RAL 7022	Serramenti e balcone in testa di moro	Davanzali e soglie in luserna



SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via Bianchiotti
N. CIVICO	12
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	C



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	
CONSERVATO	●
IN RESTAURO	
RECENTE	


FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
S0530-Y40R	S1000N	Cannello RAL 7022	Noce	Soglie in gres



SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via Blanchietti
N. CIVICO	8
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	B



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	
CONSERVATO	
IN RESTAURO	
RECENTE	●


FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
Mattoni	S1000N	RAL 7046	Serramenti RAL 7045	Zoccolo in senite o diorite
S0505-Y30R			Portone S7020-Y90R	
S0530-G80Y				
Larice				



SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via Blanchietti
N. CIVICO	4
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	C



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	●
CONSERVATO	
IN RESTAURO	
RECENTE	


FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
Mattoni				
cemento				



SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via Bianchiotti
N. CIVICO	2
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	C



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	
CONSERVATO	●
IN RESTAURO	
RECENTE	

FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
S0510-Y50R		Serramenti in alluminio bronzato	S7010-Y70R	Cornici e davanzali in serizzo
S1002-Y50R		Cancello S605-R50B		



SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via Barone
N. CIVICO	1
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	B



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	●
CONSERVATO	
IN RESTAURO	
RECENTE	

FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
Cemento		Cancelli RAL 9017 Porta al Piano I S0550-G40Y		Zoccolo i luserna




SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via Barone
N. CIVICO	3
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	C

STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	
CONSERVATO	
IN RESTAURO	
RECENTE	●




FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
Cemento		Cancello RAL 7024 Cancello RAL 8025	Serramenti in larice	Zoccolo e recinzione in luserna



SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via Barone
N. CIVICO	5
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	C



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	<input checked="" type="radio"/>
CONSERVATO	<input type="radio"/>
IN RESTAURO	<input type="radio"/>
RECENTE	<input type="radio"/>


FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
Bianco		Cancello in ferro zincato	Serramenti S1005-Y40R	Davanzali in diorite
S1040-Y20R				
S0505-Y40R		Ringhiere S2005-Y40R		
S0502-Y50R				



SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Vicolo San Rocco
N. CIVICO	8
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	B



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	
CONSERVATO	●
IN RESTAURO	
RECENTE	

FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
S0510-G20Y	Bianche			Zoccolo in luserna



SCHEMA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Vicolo San Rocco
N. CIVICO	6
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	B

STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	
CONSERVATO	●
IN RESTAURO	
RECENTE	




FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
Cemento		RAL 7010	Abete S3050-Y30R	



SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Vicolo San Rocco
N. CIVICO	4
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	B



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	
CONSERVATO	●
IN RESTAURO	
RECENTE	


FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
Cemento		RAL 6011		



SCHEMA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via Torino
N. CIVICO	6
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	C



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	●
CONSERVATO	
IN RESTAURO	
RECENTE	

FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
Cemento		RAL 7036	Larice D'america	
Bianco		4201-Y89R		
S2005-R70B				



SCHEMA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via Torino
N. CIVICO	4
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	B



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	<input checked="" type="radio"/>
CONSERVATO	<input type="radio"/>
IN RESTAURO	<input type="radio"/>
RECENTE	<input type="radio"/>

FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
Cemento			Larice D'america	Gradini in




SCHEDA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via Torino
N. CIVICO	3
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	B

STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	●
CONSERVATO	
IN RESTAURO	
RECENTE	




FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
S1010-Y70R	Zoccolo S2005-R70B cornici bianche	S8010-Y70R	S8010-Y70R Porta S6030-Y40R	



SCHEMA RILEVAMENTO FACCIATE

UBICAZIONE

INDIRIZZO	Via Torino
N. CIVICO	1
EPOCA DELL'EDIFICIO	
GRUPPO DI APPARTENENZA	C



STATO DI CONSERVAZIONE

DEGRADATO	
CONSERVATO	●
IN RESTAURO	
RECENTE	

FONDO	CORNICI	FERRI	LEGNI	PIETRE
Cemento		Serramenti in alluminio d'orato e argentato Cannello RAL 7012 Ringhiere RAL 3016		

